

在職者向け訓練講習ガイド

溶接検定準備コース・1

◆技能向上コースのご案内◆

職業についている方等に、新しい知識や技能の追加付与及び資格取得等を容易にするための短期間の講習です。基礎知識や技術革新に対応する知識や技能を学びたい方に適しています。

JIS溶接検定合格を目指した実技講習です

アーク溶接
半自動溶接
ステンレス鋼溶接




直前に検定会場で練習し試験に備えます。

新潟県立上越テクノスクール
〒943-0171 上越市大字藤野新田333-2


溶接科

コース名	内容	定員	申込締切	実施日・時間	受講料	持ち物
溶接検定 準備コース 1	JIS 溶接技能者評価試験の実技課題の練習を直前に検定会場にて実施します。受験する溶接種記号を申込書へ記入願います。	10名	平成29年 6月12日 (月)	平成29年 6月26日(月) ~27日(火) 9:00~16:00 計2日間のコース 計 12時間	3,900 円	①保護具一式 ②材料：試験材、溶接棒等 各自のJIS 検定受験 種に使用するものをお持ちください。

- 溶接に関して3ヵ月以上の実務経験があり JIS 検定の受験を予定している方を対象としています。
- 申込み状況により、日程の変更又は中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
- 申込者多数の場合、申込み締切日前に募集を締め切り抽選となることがあります。
- 受講終了後、及び年度末に郵送するアンケートにご協力をお願いします。
- 申込み手続き方法は裏面をご覧ください。



受講申し込み手続き方法



※ 受講料は **一講習会前日** までにお近くの金融機関(郵便局を除く)で、納入してください。

※ **市町村民税非課税世帯等に該当する方は受講料の減免を受けることが出来ず-講習会前日-までに申請書提出が必要です。詳しくは、申込み時にテクノスクールにお問い合わせください。**

※ 自己都合により受講をとりやめても **一 受講料の返却はいたしません** 一

※ 各コース、定員に満たない場合は申込締切日以降、申込みを受付けることもあります。

電話で追加申込みが可能かをご確認ください。

詳しい内容につきましては下記にお問い合わせください

新潟県立上越テクノスクール 能力開発支援課

8:30~17:15 (土・日・祝日を除く)


〒943-0171 上越市大字藤野新田333-2

TEL 025(545)2190

FAX 025(545)2193

E-mail ngt055020@pref.niigata.lg.jp

URL <http://www.techno.ac.jp>



在職者訓練受講申込書

平成 年 月 日

新潟県立 上越テクノスクール校長 様

本人氏名 _____

貴校の実施する下記の訓練を受講したいので、申し込みます。

記

訓練コース	① 技能向上コース 2 セミナー	訓練科 (内 容)	溶接科 溶接検定準備コース・1		
(ふりがな) 氏 名		生 年 月 日	年	月	日 生 (歳)
現 住 所	郵便番号 () 電話番号 ()				
所属事業所名		事業所所在地	電話番号 ()		
事業所の規模	人	職務内容	実務経験年数		年
		被雇用形態	1.正規雇用 2、非正規雇用		
※事業所申込みとして受講料を事業所が納入する場合は下記を○で囲み担当者名を記入して下さい。					
・所属事業所に送付 申込担当者氏名: _____					
JIS 検定溶接名称		受験する種類記号			

- 注 1 訓練コースの欄には、該当するコースの番号に○を付けてください。
2 実務経験年数の欄には、受講を希望する訓練科に関する仕事の実務経験年数を記入してください。
3 雇用形態は、当てはまる番号に○を付けてください。
4 事業所で複数一括して申込み、受講料を納入する場合は事業所複数用様式を送付しますので、ご連絡ください。
5 JIS 検定の溶接名称は半自動など、種類記号は SN・3F などと受験予定のものを記入願います。

【お申し込み方法】

この申込書に必要な事項を記入の上、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
後日、「受講案内、受講料納入通知書」を送付しますので、最寄りの金融機関で受講料を納入してください。

- FAX：025-545-2193 ●E-mail：ngt055020@pref.niigata.lg.jp
●郵送：〒943-0171 上越市大字藤野新田 333-2 県立上越テクノスクール 在職者訓練担当宛
●お問合せ先：新潟県上越テクノスクール 能力開発支援課 電話：025-545-2190